

UULA LINAÕLIVÄRV TOOTEINFO

Tüüp	Traditsiooniline linaõlivärv välispindadele. Uula linaõlivärv on valmistatud pressitud ja kuumutatud linaõlist ning värvipigmentidest. Kuumutatud linaõli, mis toimib oksüdeeruva sideainena, tagab veeauru läbilaskvuse, mis „hingab“ koos puiduga. Veeaur aurustub läbi värvi, nii ei kooru see pinnalt ja aluspuit ei hakka lagunema. Värv kuivab aeglaselt, mis tagab hea imendumise aluspinda ja nakke.
Kasutuskohad	Töötlemata või varasemalt õli-, alküüd- või plastiksidaainega värvitud puitpinnad välistingimustes, näiteks välisseinad, ukсед, aknaraamid, mööbel.
Tehnilised omadused	Linaõlivärvile omane poolläikiv värvipind, mis aastatega matistub. Tihedus umbes 1,6kg/l. Sisaldab väikest kogust lahustit. Lenduvate orgaaniliste ühendite eraldumine: VOC < 80g/l. Euroopa Liidus kehtivate limiitide kohaselt on maksimaalne lubatud VOC 300g/l (2010).
Toonid	Vaata Uula linõlivärvi värvikaarti. Linaõlivärvi toonimiseks kasutatud toonimispastad on valmistatud värvipigmentidest. Teised toonid on saadavad eritellimusena.
Kasutamine ja kasutustingimused	Kanna värv pinnale pintsliga. Aluspind peab olema kuiv, puidu niiskussisaldus alla 15%. Suhteline õhuniiskus peab olema alla 80% ja temperatuur vähemalt 10°C.
Kuivamisaeg	Puutekuiv 2-3 päeva pärast (20°C ja <80% suhtelise niiskuse tingimustes).
Kattevõime	Hööveldatud pind 10-15 m ² /l, jämesaetud pind 8-12 m ² /l.
Vedeldi	Välistingimustes kasuta Uula õlivärvivedeldit, sisetingimustes Uula universaalvedeldit.
Pakendisuurused	0,9l, 2,7l, 9l.
Töövahendite puhastamine	Puhasta töövahendid lakibensiini või Uula universaalse vedeldiga, seejärel pese seebi ja veega.
Hoiustamine ja jäätmekäitlus	Säilita jahedas ja kuivas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Värv ei külmu. Enne kasutamist korralikult segada, sest hoiustamisel vajub pigment põhja. Kuiva ja tühja taara võib viia metallikogumispunkti. Vedelad jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Tuleohutus	Ei ole süttiv. Ettevaatust: linaõlivärvised kaltsud, paber jms võivad ise süttida! Õlised ja värvised kaltsud peaks põletama või enne prügikasti panemist vees loputama.